

**Bebauungsplan:**

Projekt-Nr.750: B-Plan Seitzstraße / Glanerstraße – Stadt Weilheim

Datum der Bestandsaufnahme:04.11.2022 / ergänzt 15.02.2024

| Nr. | Art  | STDU (m) | H (m)  | KD (m) | Vitalität  | Bewertung                                 |
|-----|--|----------|--------|--------|--|---|
| 1   | Baumhecke: Hainbuche, Spitzahorn, Esche, Hasel, Hartriegel, Holunder, Liguster |          | 12 -20 | 5-8    | Die Baumhecke steht größtenteils auf den Nachbargrundstück und ist vital | Zu erhalten                               |
| 2   | Betula pendula – Birke   | 25/30    | 19     | 6      | Zwiesel mit Faulstelle an der Stammgabelung, nicht vital                 | Fällung beantragt, Lage im Bauraum        |
| 3   | Betula pendula - Birke   | 42/30/28 | 19     | 12     | Dreistämmig, vital   | Fällung beantragt, Lage im Bauraum        |
| 4   | Acer plantanoides – Spitz-Ahorn  | 35       | 14     | 8      | Vital  | Zu erhalten                               |
| 5   | Betula pendula - Birke   | 45/48    | 18     | 12     | Zweistämmig, vital   | Fällung beantragt, Lage im Bauraum        |
| 6   | Acer plantanoides – Spitz-Ahorn  | 57       | 18     | 10     | Vital, bodennahe Wurzeln durch Rasenmäher verletzt                       | Zu erhalten                               |
| 7   | Acer platanoides – Spitz-Ahorn   | 32/58    | 15     | 10     | Vital, zweistämmig   | Zu erhalten                               |
| 8   | Carpinus betulus – Hainbuche   | 62       | 18     | 15     | vital  | Fällung beantragt, Lage im Bauraum        |
| 9   | Aesculus hippocastanum - Rosskastanie  | 30       | 12     | 8      | vital  | Fällung beantragt, Lage zu nah am Bauraum |
| 10  | Betula pendula - Birke   | 40/38/32 | 19     | 10     | vital  | Zu erhalten                               |
| 11  | Thujen-Hecke   |          | 5      | 1      | vital  | Fällung beantragt, Lage im Bauraum        |
| 12  | Thuje  | 20/22/24 | 10     | 4      | vital  | Fällung beantragt, Lage im Bauraum        |
| 13  | Zierapfel  | 32       | 8      | 6      | Weitgehend abgestorben, mit Efeu bewachsen                               | Fällung beantragt, nicht vital            |
| 14  | Fraxinus excelsior - Esche   | 78       | 20     | 8      | Hoher Totholzanteil, mit Efeu bewachsen                                  | Steht auf Nachbargrund                    |
| 15  | Acer platanoides – Spitz-Ahorn   | 75       | 20     | 8      | Vital, mit Efeu bewachsen  | Steht auf Nachbargrund                    |